





未開封処理サービスを
ご利用頂いているお客様へ

お願い



紙類以外の
異物は絶対に
混入しないで
下さい!!!!



クリップ バインダー CD・FD等の
混入は厳禁です

上記の他にも、クリアファイル・ビニールなど紙類以外の異物は絶対に混入しないで下さい。紙類以外の異物が混入されている恐れがあるときは、お客様の同意を得て箱を開梱し、点検させていただきます。また、損害賠償の責任が発生する場合もございます。詳しくは「未開封処理サービスのご利用に関する覚書」をご参照ください。



未開封処理サービスはお客様との
信頼関係によって成り立つサービスです。

金属片・危険物の混入はシュレッターの損壊、人的被害に繋がります。
箱詰め作業に係わる関係各部署、皆様への徹底をお願いします。



過去の事故事例

クリップやバインダー、CDやフロッピーディスク等
鉄物の混入により過剰な負荷がかかりシュレッター
軸の破損が発生!!
またクリップなどの混入によるシュレッターの刃こ
ぼれが発生!!



お客様サポートデスク ※ご質問・ご確認事項がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

TEL:03-3886-1725 E-mail:info@masshou.com

株式会社 日本シュレッターサービス